Balanças de Piso
Standard BP-PS

Manual Usuário

indiPESO LTDA
+55 47 3521-2222 | www.indipeso.com.br - | contato@indipeso.com.br
Rua Selesta Fronza, 430. Rio do Sul - SC - Brasil | CEP: 89160-540

Balanças de Piso Standard BP-PS

INTRODUÇÃO

Prezado Usuário

As Balanças IndiPeso, são equipadas com a mais alta tecnologia e qualidade, com seu corpo feito em aço de carbono com pintura eletrostática mantendo sua robustez e facilidade de operação. Totalmente projetada para uso industrial, proporcionando versatilidade e opções de montagem.

O lacre do equipamento, em hipótese alguma deve ser violado, somente técnicos autorizados, IPEM ou INMETRO poderão abrir o equipamento. Se o lacre for danificado por pessoas não autorizadas, resultará na perda de identificação do Inmetro e garantia.

Este manual contém instruções para instalação e operação das balanças. Por tanto, todos os procedimentos tomados ajudam na conservação, durabilidade e bom funcionamento do produto, no entanto, dependerá também do tratamento e dos cuidados dispensados pelo usuário, tanto em sua instalação quanto em seu uso diário. Desta forma é indispensável a leitura completa e atenta das instruções contidas neste manual.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Depois de retirar a balança da embalagem, verifique os conteúdos. Os seguintes itens devem estar inclusos:

1. Modelo BP-PS com coluna 650mm;
2. Modelo BP-PS sem coluna;
3. Fonte adaptadora 12Vcc 1A Bi-volt Automática;
4. Indicador IDP7000 Standard;
5. Pés de borracha reguláveis;
6. Bandeja de pesagem em aço de carbono;
7. Bandeja de pesagem em aço Inox (Opcional);

1 Modelo Com Coluna 650mm

2 Modelo sem coluna



indiPESO LTDA
+55 47 3521-2222 | www.indipeso.com.br - | contato@indipeso.com.br
Rua Selesta Fronza, 430. Rio do Sul - SC - Brasil | CEP: 89160-540

indi.peso
As informações contidas são valores de referência.
Podem sofrer alterações sem afetar o desempenho do produto.
Sem prévio aviso.

INDIPESO INSTRUMENTOS

Balanças de Piso Standard BP-PS

MODELOS E DIMENSÕES (mm)

Estes modelos de balanças BP-PS Standard possuem versões com indicação com coluna ou sem coluna, permitindo a escolha da melhor opção de uso, com relação ao local de instalação e o produto a ser pesado, conforme descrito na tabela abaixo:

BP-PS (A.C)	BP-PS (A.I.C)	BP-PS (A)	BP-PS (A.I)
			

Modelos	BP-100PS	BP-200PS	BP-200PS	BP-300PS	BP-300PS
Capacidade	100Kg	200Kg	200Kg	300Kg	300Kg
Divisão	20g	50g	50g	50g	50g
Dimensões da Plataforma	400x400mm	400x400mm	500x500mm	400x400mm	500x500mm
Largura (L)	400mm	400mm	500mm	400mm	500mm
Altura (A1)	120mm	120mm	120mm	120mm	120mm
Altura (A2)	810mm	810mm	810mm	810mm	810mm
Profundidade (P)	400mm	400mm	500mm	400mm	500mm
Peso da Balança com coluna	11,70Kg	11,70Kg	16,35Kg	11,70Kg	16,35Kg
Peso da balança sem coluna	10,15Kg	10,15Kg	14,85Kg	10,15Kg	14,85Kg
Modelos com Bandeja INOX (opcional)	✓	✓	✓	✓	✓
Modelos com coluna	✓	✓	✓	✓	✓

Obs. Todas as balanças de piso sem coluna possuem um cabo da plataforma de pesagem para o indicador, com a metragem de 3 metros.

Modelos Com Coluna (A.C) (A.I.C)



Modelos Sem Coluna (A) (A.I)



indiPESO LTDA
+55 47 3521-2222 | www.indipeso.com.br - | contato@indipeso.com.br
Rua Selesta Fronza, 430. Rio do Sul - SC - Brasil | CEP: 89160-540

indi.peso
As informações contidas são valores de referência.
Podem sofrer alterações sem afetar o desempenho do produto.
Sem prévio aviso.

Balanças de Piso Standard BP-PS

CARACTERÍSTICAS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
·Robustez e durabilidade;
·Aprovado pelo Inmetro conforme portaria 236;
·Display Led 7 Segmentos (6 Dígitos);
·Fonte adaptadora 12Vcc 1A Bi-volt Automática;
·Flexibilidade de manuseio e instalação;
·Função de tara sucessiva e Tara manual;
·Bandeja de pesagem em aço Inox AISI 304 (opcional);
·Teclado de fácil manuseio;
·Saída de dados: RS-232 que permite transferir dados de pesagem a dispositivos externos e automação ou impressoras.
·Tipo de impressão: Código de barras EAN13 e EAN128 Selecionável;
·Quantidade de impressão: De 1 até 5 etiquetas simultâneas;
·Relógio e data;
·Acumula peso com quantidade de pesagens;
·Contagem de peças;
·Impressoras compatíveis: Zebra TLP2833, GC420, Argox OS 214, Elgin L42.

ESPECIFICAÇÕES

Especificações Técnicas	
Bandeja	Aço de carbono SAE 1020 ou aço inoxidável AISI 304 (opcional)
Plataforma	Aço de carbono SAE 1020 com pintura eletrostática
Indicador	Aço de carbono SAE 1020 com pintura eletrostática
Tensão de entrada da fonte	100~240Vca automática
Tensão de saída da fonte	12Vcc / 1A
Frequência	50 a 60 Hz
Teclado	Membrana selada com múltiplas camadas plásticas
Tara	Até a capacidade máxima
Classe de exatidão	III
Temperatura de operação	0°C ~ +40°C
Umidade	10 ~ 95 % sem condensação
Grau de proteção	IP65 (protegido contra jatos de água e penetração de poeira)

indiPESO LTDA
+55 47 3521-2222 | www.indipeso.com.br - | contato@indipeso.com.br
Rua Selesta Fronza, 430. Rio do Sul - SC - Brasil | CEP: 89160-540

indi.peso
As informações contidas são valores de referência.
Podem sofrer alterações sem afetar o desempenho do produto.
Sem prévio aviso.

INSTALAÇÃO

1. Escolhendo o local adequado;

· O local onde a balança IndiPeso será instalada deve ser nivelado. Caso haja desnível no local, corrigi-lo a ajustando os pés niveladores que estão na base inferior, e para facilitar a nivelação usar um nível, pois diferenças de pesagem podem surgir por conta do desnível.

· Evitar que fortes correntes de ar atuem na Plataforma de pesagem ou ventilador sobre a balança.

· Evitar que objetos próximos dificultem o acesso à Balança de pesagem.

· Para os modelos sem coluna, pode ser feito a fixação na parede ou mesa. (Não acompanha parafusos e buchas para a fixação)

· Para os modelos com coluna o Indicador não ira parafusado na coluna (acompanha parafuso). Para fazer o procedimento é muito simples, pegue o parafuso de fixação do indicador e o rosqueie na coluna conforme a Imagem abaixo.

O melhor desempenho de seu equipamento dependerá da correta instalação.

Encaixes do parafuso

Parafuso para a fixação do indicador

Bandeja de pesagem

Nível

Pés Reguláveis

2. Verificar energia elétrica;

· As balanças IndiPeso possuem fonte automática, ao ser ligada à rede elétrica o ajuste será realizado automaticamente.

· A faixa de operação da fonte é de 100 a 240 V 50/60 Hz.

· Em ambiente industrial tomar cuidado para não conectar a balança em uma tomada de 380 V.

· A rede elétrica deve ser estável e possuir aterramento, a falta de aterramento pode causar queima de seu equipamento, em caso de descargas elétricas.

· Caso a rede possua oscilações, usar um estabilizador para ligar a balança.

· Nunca utilize extensões ou conectores tipo T (benjamins). Isso pode ocasionar sobrecarga na instalação elétrica do cliente.

ATENÇÃO !

A instalação do fio de terra é obrigatória por uma questão de segurança. CUIDADO !... O fio de terra não deve ser ligado ao fio neutro da rede elétrica, canos de água , estruturas metálicas, etc. Para um aterramento correto, observe as instruções da norma NBR 5410-ABNT, seção aterramento.

3. Conexões e Cabos;

· A plataforma de pesagem possui um cabo que em sua extremidade existe um conector circular de cinco pinos, este deve ser ligado ao indicador de pesagem na parte traseira, no conector marcado "Célula de Carga".

· Feita a conexão, rosquear o conector para que não se solte durante o uso, se este conector não estiver bem encaixado poderão acontecer erros de leitura na pesagem.

Feitas as verificações anteriores e estando tudo de acordo, a balança pode ser ligada.

ATENÇÃO !

**Não é permitido o uso em áreas classificadas como perigosas devido a presença de combustível ou atmosfera explosiva.
Em caso específico consultar o setor técnico da INDIPESO para determinação de equipamentos para estas áreas.**

indiPESO LTDA
+55 47 3521-2222 | www.indipeso.com.br - | contato@indipeso.com.br
Rua Selesta Fronza, 430. Rio do Sul - SC - Brasil | CEP: 89160-540

indi.peso
As informações contidas são valores de referência.
Podem sofrer alterações sem afetar o desempenho do produto.
Sem prévio aviso.

4. Ligando a Balança

· Ao ligar na energia elétrica, a balança é inicializada automaticamente onde é realizado um teste de verificação dos dígitos do display.

· Durante a contagem, verificar se todos os dígitos acendem por completo.

· Para iniciar a pesagem, os indicadores de 'Zero' devem estar acesos. A partir deste momento a balança está pronta para ser utilizada.

·Durante a instalação ou utilização podem surgir erros. Caso isto aconteça, Refazer os processos feitos anteriormente. Se for erro de tara manual, olhar a página 11.

Balança de Piso BP-PS Standard



Rede elétrica 110/220V

PAINEL FRONTAL



FUNÇÕES DOS BOTÕES

	Descrição
1	Display (Indica o peso líquido ou bruto em kilogramas).
2	Indicação de zero (indica que não existe peso sobre a plataforma).
3	Indicação de peso líquido (informa que a tara foi memorizada)
4	Indicação de impressão (indica que foi mandado algo para a saída RS232)
5	Botão de zero (Zera a indicação de peso).
6	Botão de Tara (memoriza e limpa a tara)
7	Botão de imprime (comanda de transmissão de dados para saída RS232, podendo ser usada impressoras, etiquetadoras ou comunicação com computador).
8	Botão Menu (utilizados para acessos a menu e sub-menus).

indiPESO LTDA
+55 47 3521-2222 | www.indipeso.com.br - | contato@indipeso.com.br
Rua Selesta Fronza, 430. Rio do Sul - SC - Brasil | CEP: 89160-540

indi.peso
As informações contidas são valores de referência.
Podem sofrer alterações sem afetar o desempenho do produto.
Sem prévio aviso.

PROGRAMAÇÃO

1. MENU

Para acessar o Menu pressione a tecla D por 3 segundos, para navegar entre os menus utilize as teclas T e a tecla I, para acessar os sub-menus pressione a tecla D, para sair pressione a tecla Z.

Função	Descrição	Pagina
Código	Neste menu pode ser adicionado o código do produto a ser impresso na etiqueta, EAN128 ou EAN13	07
Filtro	Neste menu pode ser alterado o filtro de leitura	07
rS	Neste menu temos a função de Habilitação de funções de comunicação de impressão	09
relogi	Menu de configuração de data e hora	10
AC PES	Neste menu temos a habilitação de acumula peso	10
CONTA	Neste menu temos a habilitação da função de contadora de peças	11

2. FUNÇÃO CÓDIGO

Nesta função pode ser configurado o código a ser impresso na etiqueta, por padrão de fábrica o código vem programado como 0000.

2.1

Para modificar este código acesse o menu selecione a função código conforme imagem (Im1). Pressione a tecla D para que a função código apareça.

Im1

2.2

Para a adição de digito, pressione a tecla T o mesmo será incrementado os valores individuais, para passar para o próximo digito pressione a tecla I.



Para confirmar e retomar ao menu inicial pressione momentaneamente a tecla D.

3. FUNÇÃO FILTRO

Nesta função pode ser alterado a velocidade de leitura do indicador, como padrão de fábrica o indicador sai programado com o valor 3, caso seja necessário alterar acesse o menu.

3.1

Para modificar este filtro acesse o menu selecione a função Filtro conforme imagem (Im2). Pressione a tecla D, para que a função filtro apareça.

Im2

3.2

Os valores podem ser alterados com a tecla T e a tecla I ,selecione o valor desejado entre 0 a 10, sendo que 0 a balança tem leitura mais rápida e 10 mais lenta.



Para confirmar o valor e retomar ao menu inicial pressione momentaneamente a tecla D.

indiPESO LTDA
+55 47 3521-2222 | www.indipeso.com.br - | contato@indipeso.com.br
Rua Selesta Fronza, 430. Rio do Sul - SC - Brasil | CEP: 89160-540

indi.peso
As informações contidas são valores de referência.
Podem sofrer alterações sem afetar o desempenho do produto.
Sem prévio aviso.

4. FUNÇÕES DOS BOTÕES

4.1 FUNÇÃO BOTÃO TARA

A tara semi-automática (simples) é a colocação do recipiente de tara sobre a plataforma de pesagem e acionando manualmente a tecla tara para que o valor de peso sobre a plataforma seja memorizado como valor de tara.

Para usar a tara, primeiramente se coloca o recipiente sobre a plataforma de pesagem (onde o peso do recipiente vai ser descontado), em seguida é feito o acionamento (pressione a tecla tara) para que o valor de peso sobre a plataforma seja memorizado como valor de tara. Agora todo o peso que for colocado sobre a plataforma vai pesar a partir do valor zero.



Para retirar a tara salva na memoria, pressione momentaneamente a tecla T, e ela será retirada.

4.2 TARA PRÉ-DETERMINADA

No processo de tara pré-determinada (o valor da tara, é aplicada manualmente) é conhecido o peso do recipiente pelo usuário, não sendo necessária a pesagem do recipiente de tara.

Neste processo o operador digitará via teclado o valor do recipiente a ser utilizado como tara.



neste campo poderá ser aplicado o valor da tara utilizando as teclas T e I, para adicionar a tara manualmente, para salvar o valor pressione momentaneamente a tecla D.



indiPESO LTDA
+55 47 3521-2222 | www.indipeso.com.br - | contato@indipeso.com.br
Rua Selesta Fronza, 430. Rio do Sul - SC - Brasil | CEP: 89160-540

indi.peso
As informações contidas são valores de referência.
Podem sofrer alterações sem afetar o desempenho do produto.
Sem prévio aviso.

5. FUNÇÃO rs

Nesta função podemos configurar a porta serial, seu devido protocolo ou impressão.

5.1 - Sub-função bAud

Na Sub-função bAud é ajustado a velocidade de comunicação da porta serial (Rs232 ou Rs485), por padrão de fabrica a velocidade é 9600, caso for necessário a alteração do mesmo acesse o menu, pressione a função rS, pressione momentaneamente a tecla D .

5.2

Selecione a sub-função bAud, pressione momentaneamente a tecla D, com as tecla T ou I selecione o valor desejado.



Para confirmar e retomar ao menu inicial pressione momentaneamente a tecla D .Velocidades disponíveis :1200,2400,4800,9600,19200,38400,115200.

5.3 - Sub-função PrOtOC

Na Sub-função PrOtOC pode-se selecionar vários protocolos, por padrão de fabrica o protocolo selecionado é o rs Con, caso for necessário a alteração do mesmo acesse o menu, selecione a função Rs, pressione momentaneamente a tecla D.

5.4

Selecione a sub-função PrOtOC, pressione momentaneamente a tecla D, com as tecla T ou I selecione o protocolo desejado.



Para confirmar e retomar ao menu inicial pressione momentaneamente a tecla D. Protocolos disponíveis:
ZEBRA: Imprime etiqueta em impressora da marca ZEBRA modelo Gc420 ou TLP2844.
L-42: Imprime etiqueta em impressora da marca ELGIN modelo El42.
PT-ARG: Imprime etiqueta em impressora da marca ARGOX modelo Os241.
RS-CON: Envia caracteres em ASCII freqüentemente via porta serial.

5.5 - Sub-função Etl

Na Sub-função Eti é selecionado o tipo de código de barras impresso na etiqueta, código de barras é o EAN13 ou EAN128, caso for necessário a alteração do mesmo acesse o menu selecione a função rS, pressione momentaneamente a tecla D.

5.6

Selecione a sub-função Etl, pressione momentaneamente a tecla , com as tecla I ou T selecione o código de barras desejado.



Para confirmar e retomar ao menu inicial pressione momentaneamente a tecla D.

5.7 - Sub-função AUTO

Na Sub-função AUTO pode-se habilitar ou desabilitar a função de impressão automática, para esta função ser ativada o peso terá que ser maior que 20 divisões e estiver estabilizado o indicador envia para impressora o comando de impressão. Para acessar esta sub-função selecione a função rs e pressione momentaneamente a tecla D.

5.8

Selecione a sub-função AUTO, pressione momentaneamente a tecla D, com as tecla T ou I selecione o valor desejado.



Sendo os valores 01 para ativado e 00 para desativado. Para confirmar e retomar ao menu inicial pressione momentaneamente a tecla D .

indiPESO LTDA
+55 47 3521-2222 | www.indipeso.com.br - | contato@indipeso.com.br
Rua Selesta Fronza, 430. Rio do Sul - SC - Brasil | CEP: 89160-540

indi.peso
As informações contidas são valores de referência.
Podem sofrer alterações sem afetar o desempenho do produto.
Sem prévio aviso.

5.9 - Sub-função NeTI

Na Sub-função NeTI pode-se selecionar a quantidade de etiquetas a serem impressas, como padrão de fábrica o indicador vai programado para imprimir 1 etiqueta, caso houver necessidade de imprimir outra quantidade de etiquetas este valor pode ser alterado, para isto acesse o menu principal selecione a função rs pressione momentaneamente a tecla D .

5.10

Selecione a sub-função NetI, pressione momentaneamente a tecla D , com as tecla T ou I selecione o valor desejado, sendo máximo 5 etiquetas por impressão.

Para confirmar e retomar ao menu inicial pressione momentaneamente a tecla D .

5.11 - Sub-função FILTR

Na Sub-função FILTR pode-se ajustar o tempo em que o peso fica estabilizado para a impressão, por exemplo: com FILTR=10 o peso deve estar estável por 1S para após isto o indicador enviar a impressão, como padrão de fabrica o indicador vai programado com FILTR=10, caso houver necessidade este valor pode ser alterado, para isto basta acessar o menu principal, selecione a função rs e pressione momentaneamente a tecla D .

5.12

Selecione a sub-função FILTR, pressione momentaneamente a tecla D , com as tecla T ou I selecione o valor desejado.

Para confirmar e retomar ao menu inicial pressione momentaneamente a tecla D .

6. FUNÇÃO RELOGI

Nesta função pode ser ajustado a data e hora do indicador.

6.1

Para acessar esta função, no menu principal utilize as teclas T ou I para acessar o menu RELOGI pressione momentaneamente a tecla D .

6.2

No display irá começar a piscar os dígitos correspondente o dia com as teclas T ou I ajuste o valor desejado, para prosseguir pressione momentaneamente a tecla D ,agora ajuste o mês pressionando as teclas T ou I , para prosseguir pressione momentaneamente a tecla D , agora ajustar o ano pressionando as teclas T ou I , para prosseguir pressione a tecla D . neste momento irá aparecer o ajuste do horário, para ajustas este campo, utilize as teclas T ou I em seguida pressione momentaneamente a tecla D , para ajustar o segundo digito da hora pressione as teclas T ou I em seguida pressione momentaneamente a tecla D .



Para confirmar e retomar ao menu inicial pressione momentaneamente a tecla D .

7. FUNÇÃO ACPES

Nesta função pode ser ativada ou desativada o acumulo de peso, nesta função assim que retirado da tomada esta função é desabilitada voltando assim para a função normal de pesagem.

7.1

Para acessar esta função no menu principal selecione a função ACPES, pressione momentaneamente a tecla D .

7.2

Com as teclas T e I selecione o valor desejado, sendo 1 habilita e em 0 é desabilitada a função.



Para confirmar e retomar ao menu inicial pressione momentaneamente a tecla D .

indiPESO LTDA
+55 47 3521-2222 | www.indipeso.com.br - | contato@indipeso.com.br
Rua Selesta Fronza, 430. Rio do Sul - SC - Brasil | CEP: 89160-540

indi.peso
As informações contidas são valores de referência.
Podem sofrer alterações sem afetar o desempenho do produto.
Sem prévio aviso.

Modo de usar, coloque o peso sobre a plataforma e pressione D, e o peso será salvo, para ver o peso total, quando a balança estiver em 0 pressione a tecla D, para apagar o peso que esteja na memoria pressione Z.

8. FUNÇÃO ConTA

Nesta função pode ser ativada ou desativada a função se contadora, capturar o peso médio da peça também inserir de forma manual o peso médio da peça.

8.1 - Sub-função HAB

Na Sub-função HAB pode-se habilitar ou desabilitar a função de contadora, para acessar esta sub-função no menu principal selecione a função ConTA e pressione momentaneamente a tecla D.

8.2

Selecione a sub-função HAB, pressione momentaneamente a tecla D, com as tecla T ou I selecione o valor desejado, sendo 1 para função contadora ativada ou 0 para função

Para confirmar e retomar ao menu inicial pressione momentaneamente a tecla D.

8.3 - Sub-função PECA

Esta sub-função é utilizada para adquirir o peso médio da peça (PmP), para acessar está sub-função, selecione a função ConTa pressione momentaneamente a tecla D, selecione a sub-função PECA pressione momentaneamente a tecla D.

8.4

Irá aparecer no display o valor n 0000, este valor é referente a quantidade de peças que vai ser colocado sobre a plataforma, com a tecla I incremente o valor e com a letra T desloque os dígitos para á esquerda, pressione momentaneamente a tecla D.

Erro P2- o mesmo mostrará caso, o valor do peso de mostra seja menor que 20 divisões.

8.5

Irá aparecer no display o valor n 0000, este valor é referente a quantidade de peças que vai ser colocado sobre a plataforma, com a tecla I incremente o valor e com a letra T desloque os dígitos para á esquerda, pressione momentaneamente a tecla D.

O display irá apresentar o peso médio por peça durante 2s e retornará a sub-função PECA, Para confirmar e retomar ao menu inicial pressione momentaneamente a tecla D.

8.6 - Sub-função PmP

Esta sub-função é utilizada para ajustar manualmente o valor médio da peça a ser contada (PmP), para acessar esta sub-função no menu principal selecione a função ConTa e pressione momentaneamente a tecla D.

8.7

Selecione a sub-função PmP, pressione momentaneamente a tecla D, com as teclas T e I, selecione o valor desejado no sub-menu.

Para confirmar e retomar ao menu inicial pressione momentaneamente a tecla D.

*obs: quando menor a peça, maior a quantidade de amostra.

Como utilizar a função COntA, quando o indicador estiver no modo de contagem basta colocar as peças na plataforma para ter no visor a informação da quantidades de peças.

Pode ser usado duas funções em conjunto ACPES+CONTA
Onde temos a contagem de peças + o total de peças pesadas, seguindo a ordem de programação, primeiramente habilita ACPES e na sequência CONTA.

9. ERRO T1 Tara manual

Este erro apresenta no indicador quando o valor da tara manual for maior que a capacidade do instrumento.

indiPESO LTDA
+55 47 3521-2222 | www.indipeso.com.br - | contato@indipeso.com.br
Rua Selesta Fronza, 430. Rio do Sul - SC - Brasil | CEP: 89160-540

indi.peso
As informações contidas são valores de referência.
Podem sofrer alterações sem afetar o desempenho do produto.
Sem prévio aviso.